

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

30701194



N 353170

Resi code :

13

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE****Verantwoordelijke uitvoering van het werk :****Installatie :****Eigenaar / Uitbater / Beheerder :**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Naam, voornaam : .....   | Naam, voornaam : <u>Vanhelmont</u>        |
| Ident. Kaart nr. : ..... | Adres : <u>Maarmseleemweg 521</u>         |
| BTW nr.: BE .....        | Post nr. + Stad : <u>3800 St. Truiden</u> |
|                          | Tel. : .....                              |

**Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")**

|                                                                                                               |                                                                        |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)                | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid                           | <input checked="" type="radio"/> Vóór 1/10/1981    |
| <input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) | <input type="radio"/> Werkeenheid                                      | <input type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 |
| <input type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)                                                                   | <input type="radio"/> Werfinstallatie                                  | <input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020              |
| <input type="radio"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)                        | <input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel |                                                    |
| <input checked="" type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)                             | <input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel   |                                                    |
| <input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)                                 | <input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie         |                                                    |
| Afwijkingen Deel 8: <input checked="" type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast           | <input type="radio"/> Andere installatie: .....                        |                                                    |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gegevens verdelers                   | EAN .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/> kWh meter niet meegedeeld                                    | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst |
| Naam verd.: .....                    | kWh meter nr.: .... meterstand dag : .... nacht : ....                                                                                                                                                                                                                         | <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :                                      |                                                |
|                                      | Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> .....             | nr. .... meterstand : .....                                                        |                                                |
| Gegevens installatie                 | Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> .....                                                                                                            | Type aardelektrode : <input type="radio"/> .....                                   |                                                |
|                                      | Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... | <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar      |                                                |
|                                      | Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XVB</u>                                                                                                                                                                                            | Aardverbindingst.: <input checked="" type="radio"/> TT <input type="radio"/> ..... |                                                |
| Beschrijving installatie             | Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA                                                                                                                                                                                                           | Aantal borden : <u>1</u>                                                           | Aantal eindstroombanen : <u>11</u>             |
| <input type="radio"/> Zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                   |                                                              |                                                 |                                               |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking                | <input checked="" type="radio"/> Montage          | <input type="radio"/> Verplaatsb. materieel                  | <input checked="" type="radio"/> Vast materieel | <input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede | <input checked="" type="radio"/> Schema's |
| <input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>14.5</u> Ω                                                                                                                         | <input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>50.5</u> MΩ | <input checked="" type="radio"/> Controle foutlus | <input checked="" type="radio"/> Continuïteit (equipot., PE) | <input checked="" type="radio"/> Test diff.     |                                               |                                           |
| Alg. diff. : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden |                                                                           |                                                   |                                                              | Schema's en plannen getekend: Ja / Nee          |                                               |                                           |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

|                                                                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vastgestelde inbreuken<br>Nieuwe installatie<br><input type="radio"/> Nihil    |                                                                                                                                                                     |
| Vastgestelde inbreuken<br>Bestaande installatie<br><input type="radio"/> Nihil |                                                                                                                                                                     |
| Opmerkingen<br><input type="radio"/> Nihil                                     | <u>Herkeuring van vorig verslag ACEG 2016 1205 in bijlage</u><br><u>De controle beperkt zich tot de bereikbaar en zichtbare delen</u><br><u>van de installatie.</u> |

**Besluit :**

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

11.6.2025

☒ door hetzelfde erkend organisme (\*).**Agent bezoeker :**Naam : Verdelaf Stefan Agent nr. : 4430 Datum : 11.6.20

Voor de directeur generaal : Handtekening

**Bijlage(n) :** ☒ Situatieplan(nen) : 1 ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐ .....

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.